



UltraCare™

Removedor de bruma de lechada epoxi



DESCRIPCIÓN

El Removedor de bruma de lechada epoxi *UltraCare* es una formulación con una concentración para uso profesional que ayuda a quitar la bruma de lechada epoxi de superficies de loseta, concreto y piedra. Es un producto de olor cítrico natural, no inflamable, fácil de usar y a base de agua.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fórmula de concentración para uso profesional
- Quita bruma persistente de lechada epoxi y otros revestimientos
- Fórmula a base de agua, fácil de usar

DÓNDE USARLO

Todas las superficies de piedras naturales, incluidos mármol, granito, losetas de cerámica y porcelana

LIMITACIONES

- Asegúrese de que el producto no entre en contacto con ninguna superficie no recomendada.
- No lo mezcle con otros productos químicos.
- Este producto afectará a los selladores, revestimientos, acabados para piso y superficies pintadas.

Consulte con el departamento de Servicio técnico de MAPEI para obtener recomendaciones de aplicación con respecto a superficies y condiciones no indicadas en el presente documento.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Asegúrese de que todas las superficies a tratar sean barridas o aspiradas para quitar los detritos sueltos.
- Para mejores resultados, humedezca previamente la superficie con agua.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Elija todo el equipo de seguridad apropiado antes de su uso. Consulte la Ficha de seguridad para detalles.

Siempre pruebe en varias zonas poco notorias para confirmar los resultados deseados.

1. Evite el contacto con los ojos y con la piel usando anteojos de seguridad y guantes resistentes a los productos químicos.
2. Agite bien antes de usar. No diluya antes de aplicar.
3. Al trabajar en un área pequeña y manejable de 1,39 m² (15 pies²), aplique liberalmente una capa uniforme con un pincel para pintura, trapeador o almohadilla para pintura. No aplique con un rociador.
4. Para residuos difíciles, aplique una segunda capa 10 minutos luego de la primera capa para uniformar el espesor de la aplicación.
5. Quite inmediatamente el Removedor de bruma de lechada epoxi *UltraCare* de superficies a las cuales no se deben tratar con un trapo húmedo para evitar el daño potencial a dichas superficies.



6. Permita que el Removedor de bruma de lechada epoxi *UltraCare* permanezca sobre la superficie durante 30 a 60 minutos.
7. No permita que el Removedor de bruma de lechada epoxi *UltraCare* se seque sobre la superficie. Si el producto comienza a secarse, humedezca en forma de rocío la superficie con agua para mantenerlo húmedo.
8. Retire el recubrimiento residual con trapos limpios y secos.
9. Enjuague completamente la superficie con agua limpia.
10. Si se necesita más de una aplicación, repita los pasos 3 a 9.
11. Se puede permitir el tránsito sobre la superficie luego de las 2 horas a partir de la remoción del limpiador y la finalización del enjuague con agua.

Cierre bien el envase después de cada uso. Almacene en el envase original solamente. Almacene a una temperatura de entre 2°C y 32°C (35°F y 90°F). No permita que se congele.

Para instrucciones para su mantenimiento constante, consulte la Guía de mantenimiento *UltraCare*.

Propiedades de conservación y aplicación

Conservación	Hasta 2 años cuando se almacena en su envase original cerrado
Aspecto	Líquido blanco
Olor	Cítrico
Estado físico	Líquido
Emisiones COV	16 g por L

Presentación

Tamaño
Botella: 946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)
Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)

Cobertura aproximada*

Tamaño	Cobertura
946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)	Entre 1,86 y 4,65 m ² (20 y 50 pies ²)
3,79 L (1 galón de EE.UU.)	Entre 7,43 y 18,6 m ² (80 y 200 pies ²)

* La cobertura variará dependiendo de la densidad, porosidad, textura, absorción de la superficie, el tiempo se deje la solución sobre la superficie, el método de aplicación, la gravedad del problema y la disolución utilizada.

Consulte la Ficha de seguridad para obtener datos específicos relacionados con la salud y seguridad, así como la manipulación del producto.

AVISO LEGAL

El contenido de esta Ficha técnica puede copiarse en otro documento de un proyecto relacionado, pero el documento resultante no debe complementar o reemplazar los requerimientos de la Ficha técnica vigente en el momento de la instalación del producto de MAPEI. Para la información más actualizada sobre las Fichas técnicas y la garantía, visite nuestro sitio web

www.mapei.com. **CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN O LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA TÉCNICA INVALIDARÁN TODAS LAS GARANTÍAS CONCERNIENTES DE MAPEI.**

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su idoneidad para el uso deseado y éste asume todos los riesgos

y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso. **NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.**

Tenemos el orgullo de apoyar a las siguientes organizaciones de la industria:



Oficina Central de MAPEI para Norteamérica

1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) /
(954) 246-8888

Servicio técnico

1-800-992-6273 (EE.UU. y Puerto Rico)
1-800-361-9309 (Canadá)

Servicio al cliente

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Servicios en México

0-1-800-MX-MAPEI (0-1-800-696-2734)

Fecha de edición: 9 de junio de 2017

PR: 6640 MKT: 16-2444

Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKED™ más actuales del producto, visite www.mapei.com.

Derechos Reservados. Impreso en EE.UU. © 2017 MAPEI Corporation.